| Consecutivo | Código RDEC | Dirección | Nombre del Predio | Municipio | *Nombre del Topografo que realizo levantamiento | FECHA DEL LEVANTAMIENTO (AAAA-MM-DD) | FECHA DE ENVIONE (AAAA-MM-DD) | Tipo de Levantamiento | Cumbrar las datas cruzdas de la Misión Topal. | Precisión Poligonal | Cumple con el tiempo de rastreo (puntos de apoyo) | Precisión puntos de apoyo | Precisión puntos de linderos | Contiene los datos crudos | Contiene los datos Rinex | Descripciones | Hojas de campo | Certificación es de coordenadas | Cumple la estructura digital definida para el grupo de levantamien | Entrega imágenes de la zona del proyecto (fotografías) | Entrega el plano | Proyección | Origen de coordenadas | Origen coordenadas locales | Los valores(es) estan bien definidos en el plano | ÁREA (m²) | ÁREA (ha) | El área concuerda en el informe plano, y cad | contiene el informe del proyecto | Entrega relación teorica de linderos | Verificar los puntos de la relación teorica de linderos | Cumple con la localizacion Geoespacial (N/Sis) | Observaciones | Nombre del Revisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODI0021 | DIRECCION 1 | PREDIO 1 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Si cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 8892.112 | 0.889212 | SI | SI | SI | Cumple | No verificable | *Al realizar la comparacion de coordenadas planas entre los postprocesos adjuntados y calculados en oficina los puntos 36,22,24 de los mismo ( 9,30,12 en el plano ) differen en mas de un metro.<br>*En el postprocesos adjuntado el punto 24 de los mismo (12 en el plano) no cumple con submetrico.<br>*La cadena de campo esta mal diligenciada seleccionan metodo dinamico en el tipo de levantamiento.<br>*se recomienda adjuntar registro fotografico que evidencie el trabajo realizado en campo.<br>*se recomienda escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano.<br>*La transformacion de coordenadas etiquetadas y planas estan bien realizadas.<br>• En la descripción del punto de apoyo OPS1, se debe aclarar si es un mojón o una incrustación que eso el tipo de monumentacion aparece tipo concreto y las fotos no corresponden, la imagen debe ser de cartografía nacional.<br>• se recomienda poner item el tipo de levantamiento en la cadena de campo.<br>*La fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico. | Jimy Pardo Suarez |
| 2 | CODI0022 | DIRECCION 2 | PREDIO 2 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Si cumple | No cumple | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | NO Cumple | 9212.077 | 0.920207 | SI | SI | SI | Cumple | No verificable | el levantamiento no es submetrico<br>• Al realizar la comparacion de coordenadas planas entre los postprocesos adjuntados y calculados en oficina ti de los puntos presentan diferencias en mas de un metro.<br>• Regar la redacción técnica de linderos la coindancia al Norte es con vía 4336 Mz87, pero en el plano no concuerda.<br>*La fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico.<br>• se recomienda poner item el tipo de monumentacion en la descripción del punto geodésico.<br>• se recomienda adjuntar registro fotografico que evidencie el trabajo realizado en campo.<br>• se localizacion Geoespacial no es verificable.<br>• se recomienda escribir la orientación (m. N o m.E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano.<br>• se recomienda poner item el tipo de levantamiento en la cadena de campo. | Jimy Pardo Suarez |
| 3 | CODI0023 | DIRECCION 3 | PREDIO 3 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Si cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 2.1776.43 | 0.2177639 | SI | SI | SI | Cumple | No verificable | • se recomienda poner item el tipo de monumentacion en la descripción del punto geodésico.<br>• se recomienda adjuntar registro fotografico que evidencie el trabajo realizado en campo.<br>*se recomienda escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano.<br>• se recomienda poner item el tipo de levantamiento en la cadena de campo. | Jimy Pardo Suarez |
| 4 | CODI0024 | DIRECCION 4 | PREDIO 4 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Submetrico | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 1.9675 | 1.1967 | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | *No adjunta datos crudos ni rinex del arsenio del punto de apoyo utilizada para levantar los detalles del predio. (Si se hizo el mismo dia de la toma de los detalles del predio, se debe aclarar ) En el informe técnico hay unos datos de posproceso y unos pantallazos que nos son muy claros en los cuales se supondría que el arsenio del GPS1 se hizo en una fecha distinta a la toma de detalles. De todas maneras la información no es clara. *no se cuentan con los rinex para verificar el tiempo de rastreo en el punto de apoyo<br>*se Adjuntan los datos crudos y rinex de los linderos con precisión submetrica. *el intervalo de la cuadrilla no no concuerda con la especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Ademas se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano. *La fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico.<br>*se agregar imagenes mostrada si coincinde con las coordenadas entregadas.<br>*Se adjuntan muy pocas fotografias que evidencian el trabajo de campo. * el archivo descripcion de punto se adjunta, pero no lo deja abrir. * el archivo cadena de campo se adjunta, pero no lo deja abrir.<br>*La transformacion de coordenadas etiquetadas a coordenas Planas entregada en los informes se realizo correctamente. * arsidor las rinex al software no se dejan calcular. | Jimy Pardo Suarez |
| 5 | CODI0025 | DIRECCION 5 | PREDIO 5 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | N/A | N.A. | Submetrico | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | No lo entrego | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 3960 | 0.396 | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | *No adjunta datos crudos ni rinex del arsenio del punto de apoyo utilizada para levantar los detalles del predio. (Si se hizo el mismo dia de la toma de los detalles del predio, se debe aclarar ) En el informe técnico hay unos datos de posproceso y unos pantallazos que nos son muy claros en los cuales se supondría que el arsenio del GPS1 se hizo en una fecha distinta a la toma de detalles. De todas maneras la información no es clara. *no se cuentan con los rinex para verificar el tiempo de rastreo en el punto de apoyo<br>*se Adjuntan los datos crudos y rinex de los linderos con precisión submetrica. *el intervalo de la cuadrilla no no concuerda con la especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Ademas se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano. *La fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico.<br>*No entrega descripciones de los puntos materializados. *el *post process entregado ni genero en coordenadas planas por lo tanto no se puede verificar por medio de la transformacion de coordenadas<br>*La transformacion de coordenadas etiquetadas a coordenas Planas entregada en los informes se realizo correctamente. * arsidor las rinex al software no se dejan calcular. | Jimy Pardo Suarez |
| 6 | CODI0026 | DIRECCION 6 | PREDIO 6 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | N/A | N.A. | Submetrico | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 1002 | 0.101 | NO | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | *No adjunta datos crudos ni rinex del arsenio del punto de apoyo utilizada para levantar los detalles del predio. (Si se hizo el mismo dia de la toma de los detalles del predio, se debe aclarar ) En el informe técnico hay unos datos de posproceso y unos pantallazos que nos son muy claros en los cuales se supondría que el arsenio del GPS1 se hizo en una fecha distinta a la toma de detalles. De todas maneras la información no es clara. *no se cuentan con los rinex para verificar el tiempo de rastreo en el punto de apoyo<br>*se Adjuntan los datos crudos y rinex de los linderos con precisión submetrica. *La<br>*el intervalo de la cuadrilla no no concuerda con las especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Ademas se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano. *el otro que aparece en el reporte de linderos<br>fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico. * el archivo descripcion de puntos se adjunta, pero no lo deja abrir.<br>difiere en 2,8mts respecto a la que se mide en Arcgis. *si conocen los datos rinex con el plano y tabla de coordenadas.<br>*La transformacion de coordenadas etiquetadas a coordenas Planas entregada en los informes se realizo correctamente. | Jimy Pardo Suarez |
| 7 | CODI0027 | DIRECCION 7 | PREDIO 7 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | N/A | N.A. | Submetrico | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 8378 | 0.8378 | SI | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | *No adjunta datos crudos ni rinex del arsenio del punto de apoyo utilizada para levantar los detalles del predio. (Si se hizo el mismo dia de la toma de los detalles del predio, se debe aclarar ) En el informe técnico hay unos datos de posproceso y unos pantallazos que nos son muy claros en los cuales se supondría que el arsenio del GPS1 se hizo en una fecha distinta a la toma de detalles. De todas maneras la información no es clara. *no se cuentan con los rinex para verificar el tiempo de rastreo en el punto de apoyo<br>*se Adjuntan los datos crudos y rinex de los linderos con precisión submetrica. *La localización geoespacial no es verificable. *la fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico. *la foja de campo de la base esta mal diligenciada y la cadena de campo no tiene<br>campo de la base esta mal diligenciada y la cadena de campo no abre el archivo. *el intervalo de la cuadrilla no concuerda con las especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Además se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda<br>con la escala del plano. *el subir los rinex en el software si calcula el post proceso<br>*el post process arrevada y el postproceso realizado en oficina da un error submetrico.<br>*La transformacion de coordenadas etiquetadas a coordenas Planas entregada en los informes se realizo correctamente.<br>*el comparar las coordenadas planas adjuntadas con las coordenadas planas calculadas en la oficina da una diferencia superior a un metro en los puntos 1,2,4,7. . | Jimy Pardo Suarez |
| 8 | CODI0028 | DIRECCION 8 | PREDIO 8 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | N/A | N.A. | Submetrico | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 8376 | 0.8376 | SI | SI | SI | No cumple | Cumple | *No adjunta datos crudos ni rinex del arsenio del punto de apoyo utilizada para levantar los detalles del predio. (Si se hizo el mismo dia de la toma de los detalles del predio, se debe aclarar ) En el informe técnico hay unos datos de post proceso y unos pantallazos que nos son muy claros en los cuales se supondría que el arsenio del GPS1 se hizo en una fecha distinta a la toma de detalles. De todas maneras la información no es clara. *no se cuentan con los rinex para verificar el tiempo de rastreo en el punto de apoyo<br>*se Adjuntan los datos crudos y rinex de los linderos con precisión submetrica. *la localización geoespacial no es verificable. *el intervalo de la cuadrilla no concuerda con las especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Ademas se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano. *la foja de campo de la base esta mal diligenciada y la cadena de campo no tiene de levantamiento. tienen distancia.<br>*los datos del archivo rinex no tiene el mismo orden que los datos que aparecen en el plano, el punto numero 9 de los rinex no coincide con la forma de los puntos presentada en el plano *el subir los rinex en el software si calcula el post proceso<br>*el post process arrevada y el postproceso realizado en oficina da un error submetrico. *el post process arrevada de coordenadas planas, y el verificarlo con el cuadro de coordenadas adjuntadas y con el plano los puntos 9,8,7 de los rinex no corresponden.<br>*La transformacion de coordenadas etiquetadas a coordenas Planas entregada en los informes se realizo correctamente. | Jimy Pardo Suarez |
| 9 | CODI0029 | DIRECCION 9 | PREDIO 9 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | N/A | N.A. | Submetrico | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 2140 | 0.214 | SI | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | *No adjunta datos crudos ni rinex del arsenio del punto de apoyo utilizada para levantar los detalles del predio. (Si se hizo el mismo dia de la toma de los detalles del predio, se debe aclarar ) En el informe técnico hay unos datos de post proceso y unos pantallazos que nos son muy claros en los cuales se supondría que el arsenio del GPS1 se hizo en una fecha distinta a la toma de detalles. De todas maneras la información no es clara. *no se cuentan con los rinex para verificar el tiempo de rastreo en el punto de apoyo<br>*se adjuntan los datos crudos y rinex de los linderos con precisión submetrica. *la localización geoespacial no es verificable. *el intervalo de la cuadrilla no no concuerda con las especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Ademas se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano. *la foja de campo de la base esta mal diligenciada y la cadena de campo no tiene<br>*La fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico. especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Ademas se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano. *el subir los rinex en el software si calcula el post proceso<br>*La transformacion de las coordenadas etiquetadas a coordenadas planas arrevadas estaban mal hecha.<br>*se comparar las coordenadas planas adjuntadas con las coordenadas planas calculadas en la oficina da una diferencia superior a un metro en Este y en Norte, los puntos mas criticos son 2,9,10. | Jimy Pardo Suarez |
| 10 | CODI0030 | DIRECCION 10 | PREDIO 10 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | N/A | N.A. | Submetrico | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de orsene a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 19667 | 1.9667 | SI | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | *No adjunta datos crudos ni rinex del arsenio del punto de apoyo utilizada para levantar los detalles del predio. (Si se hizo el mismo dia de la toma de los detalles del predio, se debe aclarar ) En el informe técnico hay unos datos de post proceso y unos pantallazos que nos son muy claros en los cuales se supondría que el arsenio del GPS1 se hizo en una fecha distinta a la toma de detalles. De todas maneras la información no es clara. *no se cuentan con los rinex para verificar el tiempo de rastreo en el punto de apoyo<br>*se adjuntan los datos crudos y rinex de los linderos con precisión submetrica. *la descripción del punto de apoyo OPS-9 se pone tipo concreto y en las fotos adjuntadas se evidencia que es una instrucción.<br>*La localización geoespacial no es verificable. *la fecha del informe técnico no corresponden con el levantamiento planimetrico. *el intervalo de la cuadrilla no no concuerda con las especificaciones tecnicas (intervalo de 10 cm) . Ademas se debe escribir la orientación (m. N o m. E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano. *el subir los rinex en el software si calcula el post proceso<br>*La transformacion de coordenadas etiquetadas a coordenas Planas entregada en los informes se realizo correctamente. | Jimy Pardo Suarez |
| 11 | CODI0031 | DIRECCION 11 | PREDIO 11 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 2316 | 0.2316 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • se realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina los ante del punto 8 y 9 varian en 1,288 y 2,798 respectivamente.<br>• se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón, la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de acceso. drenajes, administrativos, etc. El orsquo detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• se recomienda realizar registro fotografico que evidencie la toma de los linderos con el correcto posicionamiento de los equipos en los puntos.<br>• se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma mas legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jimy Pardo Suarez |
| 12 | CODI0032 | DIRECCION 12 | PREDIO 12 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 1327 | 0.1327 | SI | SI | SI | SI | NO | • el realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina los ante del punto 4 y 9 varian en 1,288 y 2,798 respectivamente.<br>• si verificar la localizacion geoespacial , el predio se trabaja con el predio Código Igac 2801 y Código smuki: 5001000000000<br>• se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico OPS1, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón, la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de acceso. drenajes, administrativos, etc. El orsquo detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• se recomienda realizar registro fotografico que evidencie la toma de los linderos con el correcto posicionamiento de los equipos en los puntos.<br>• se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma mas legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jimy Pardo Suarez |
| 13 | CODI0033 | DIRECCION 13 | PREDIO 13 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | N.A. | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 54920 | 5.492 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina los ante del punto, 9 y 6 varian en mas de 1 metro.<br>• se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico OPS1, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón, la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de acceso. drenajes, administrativos, etc. El orsquo detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• se recomienda realizar registro fotografico que evidencie la toma de los linderos con el correcto posicionamiento de los equipos en los puntos.<br>• se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma mas legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jimy Pardo Suarez |
| 14 | CODI0034 | DIRECCION 14 | PREDIO 14 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 25225 | 2.5225 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Los puntos del plano no aparecen con la formula los rinex adjuntados.<br>• Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina los puntos 3, 5,6 y 7 presentan diferencia en mas de 1 metro.<br>• se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico OPS1, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón, la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de acceso. drenajes, administrativos, etc. El orsquo detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• se recomienda realizar registro fotografico que evidencie la toma de los linderos con el correcto posicionamiento de los equipos en los puntos.<br>• se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma mas legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jimy Pardo Suarez |
| 15 | CODI0035 | DIRECCION 15 | PREDIO 15 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 13371 | 1.3371 | SI | SI | SI | SI | NO | • Al realizar la verificación geoespacial el predio se sobrepone a lande cuadastral<br>• Ingal el reporte arevada el punto 7 no es submetrico.<br>• Al realizar la comparación de las coordenadas arevadas y las entregadas en oficina la mayoría presentan diferencias en mas de un metro.<br>• se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico OPS1, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón, la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de acceso. drenajes, administrativos, etc. El orsquo detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma mas legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jimy Pardo Suarez |
| 16 | CODI0036 | DIRECCION 16 | PREDIO 16 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 23765.649 | 2.3765 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina los puntos presentan diferencia en mas de un metro.<br>• se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico OPS1, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón, la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de acceso. drenajes, administrativos, etc. El orsquo detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma mas legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S.<br>• se recomienda realizar registro fotografico que evidencie la toma de los linderos con el correcto posicionamiento de los equipos en los puntos. | Jimy Pardo Suarez |
| 17 | CODI0037 | DIRECCION 17 | PREDIO 17 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Kruuger | Oeste | N.A. | Cumple | 8939.382 | 0.8939382 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina el punto presenta una diferencia en la cerca de 1,200 mts, y el punto 6 una diferencia en este de 1,200.<br>• se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico OPS1, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón, la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de acceso. drenajes, administrativos, etc. El orsquo detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma mas legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S.<br>• se recomienda realizar registro fotografico que evidencie la toma de los linderos con el correcto posicionamiento de los equipos en los puntos. | Jimy Pardo Suarez |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CODIGO 18 | DIRECCION 18 | PREDIO 18 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A | N.A | No cumple | NO ADJUNTA DATOS | submetrica | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de amarre a la red Magna sirgas | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 14178.723 | 1.4178723 | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | 16. Precisión puntos de apoyo: 0, 081 m (tomada del informe GNSS adjuntado)<br>17. Precisión puntos de lindero: Submetrico (tomada del informe GNSS adjuntado)<br>18 y 19. No adjunta los RINEX ni los datos crudos correspondientes a la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>18 y 19. El informe GNSS entregado no se encuentra soportado debido a que no adjunta los RINEX de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>20. El tiempo de rastreo del punto de apoyo fue tomado del informe GNSS presentado.<br>20. No entrega formato de descripciones del punto GPS 2.<br>20. El croquis general y el detallado debe ser tomado de cartografía nacional no de google earth<br>20. No diligencio correctamente diagrama de obstáculos<br>20. Mejorar la redacción en el acceso general<br>21. No entrega formato de hoja de campo del punto GPS 2.<br>21. No entrega formato de hoja de campo con fecha de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>25. En el plano, el diseño de la escala no es el adecuado, las coordenadas de la cuadricula deben indicar su sentido de orientación (m.E o m.N.), el intervalo de la cuadrícula no concuerda con la escala numérica.<br>32. Entrega un informe generalizado. En el informe general no contiene el nombre del topógrafo, el nombre fue tomado de la redacción técnica de linderos y del plano, la imagen que corresponde al reporte de coordenadas precisas de la estación "PSTO" no permite identificar las coordenadas ni la semana GPS usada para estas, el acta de colindancia y cartera de campo anexados en el informe general llamado "INFORME IGAC-Andes sotomayor", no corresponde al predio, el reporte GNSS entregado en el informe general no corresponde al reporte del punto de precisión, las fechas, el nombre del punto no coinciden con la demás información, además las coordenadas elipsoidales son diferentes a las presentadas en el cuadro "DATOS DE LOS PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN EL MUNICIPIO DE Andes sotomayor". | N.A |
| 19 | CODIGO 19 | DIRECCION 19 | PREDIO 19 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A | N.A | No cumple | NO ADJUNTA DATOS | submetrica | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | No lo entrega | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 24219.811 | 2.4219811 | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | 16. Precisión puntos de apoyo: 0, 081 m (tomada del informe GNSS adjuntado)<br>17. Precisión puntos de lindero: Submetrico (tomada del informe GNSS adjuntado)<br>18 y 19. No adjunta los RINEX ni los datos crudos correspondientes a la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>18 y 19. El informe GNSS entregado no se encuentra soportado debido a que no adjunta los RINEX de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>20. El tiempo de rastreo del punto de apoyo fue tomado del informe GNSS presentado.<br>20. No entrega formato de descripciones del punto GPS 2.<br>20. El croquis general y el detallado debe ser tomado de cartografía nacional no de google earth<br>20. No diligencio correctamente diagrama de obstáculos<br>20. Mejorar la redacción en el acceso general<br>21. No entrega formato de hoja de campo del punto GPS 2.<br>21. No entrega formato de hoja de campo con fecha de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>25. En el plano, el diseño de la escala no es el adecuado, las coordenadas de la cuadricula deben indicar su sentido de orientación (m.E o m.N.), el intervalo de la cuadrícula no concuerda con la escala numérica.<br>32. Entrega un informe generalizado. En el informe general no contiene el nombre del topógrafo, el nombre fue tomado de la redacción técnica de linderos y del plano, la imagen que corresponde al reporte de coordenadas precisas de la estación "PSTO" no permite identificar las coordenadas ni la semana GPS usada para estas, el acta de colindancia y cartera de campo anexados en el informe general llamado "INFORME IGAC-Andes sotomayor", no corresponde al predio, el reporte GNSS entregado en el informe general no corresponde al reporte del punto de precisión, las fechas, el nombre del punto no coinciden con la demás información, además las coordenadas elipsoidales son diferentes a las presentadas en el cuadro "DATOS DE LOS PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN EL MUNICIPIO DE Andes sotomayor".<br>34. Verificar las coordenadas de la tredaccion tecnica de lindero | N.A |
| 20 | CODIGO 20 | DIRECCION 20 | PREDIO 20 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A | N.A | N/A | NO ADJUNTA DATOS | submetrica | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 13947.26 | 1.394726 | NO | SI | SI | Cumple | Cumple | 16. Precisión puntos de apoyo: 0, 081 m (tomada del informe GNSS adjuntado)<br>17. La precision del punto 6 no es submetrica (5.567 m)<br>18 y 19. No adjunta los RINEX ni los datos crudos correspondientes a la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>18 y 19. El informe GNSS entregado no se encuentra soportado debido a que no adjunta los RINEX de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>20. El tiempo de rastreo del punto de apoyo fue tomado del informe GNSS presentado.<br>20. No entrega formato de descripciones del punto GPS 2.<br>20. El croquis general y el detallado debe ser tomado de cartografía nacional no de google earth<br>20. No diligencio correctamente diagrama de obstáculos<br>20. Mejorar la redacción en el acceso general<br>21. No entrega formato de hoja de campo del punto GPS 2.<br>21. No entrega formato de hoja de campo con fecha de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>25. En el plano, el diseño de la escala no es el adecuado, las coordenadas de la cuadricula deben indicar su sentido de orientación (m.E o m.N.), el intervalo de la cuadrícula no concuerda con la escala numérica.<br>32. Entrega un informe generalizado. En el informe general no contiene el nombre del topógrafo, el nombre fue tomado de la redacción técnica de linderos y del plano, la imagen que corresponde al reporte de coordenadas precisas de la estación "PSTO" no permite identificar las coordenadas ni la semana GPS usada para estas, el acta de colindancia y cartera de campo anexados en el informe general llamado "INFORME IGAC-Andes sotomayor", no corresponde al predio, el reporte GNSS entregado en el informe general no corresponde al reporte del punto de precisión, las fechas, el nombre del punto no coinciden con la demás información, además las coordenadas elipsoidales son diferentes a las presentadas en el cuadro "DATOS DE LOS PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN EL MUNICIPIO DE Andes sotomayor". | N.A |
| 21 | CODIGO 21 | DIRECCION 21 | PREDIO 21 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A | N.A | No cumple | NO ADJUNTA DATOS | submetrica | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | 1 | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 16742.528 | 1.6742528 | SI | SI | SI | Cumple | Cumple | 16. Precisión puntos de apoyo: 0, 081 m (tomada del informe GNSS adjuntado)<br>17. La precision del punto 13 no es submetrica (2.677 m)<br>18 y 19. No adjunta los RINEX ni los datos crudos correspondientes a la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>18 y 19. El informe GNSS entregado no se encuentra soportado debido a que no adjunta los RINEX de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>20. El tiempo de rastreo del punto de apoyo fue tomado del informe GNSS presentado.<br>20. No entrega formato de descripciones del punto GPS 2.<br>20. El croquis general y el detallado debe ser tomado de cartografía nacional no de google earth<br>20. No diligencio correctamente diagrama de obstáculos<br>20. Mejorar la redacción en el acceso general<br>21. No entrega formato de hoja de campo del punto GPS 2.<br>21. No entrega formato de hoja de campo con fecha de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>25. En el plano, el diseño de la escala no es el adecuado, las coordenadas de la cuadricula deben indicar su sentido de orientación (m.E o m.N.), el intervalo de la cuadrícula no concuerda con la escala numérica.<br>32. Entrega un informe generalizado. En el informe general no contiene el nombre del topógrafo, el nombre fue tomado de la redacción técnica de linderos y del plano, la imagen que corresponde al reporte de coordenadas precisas de la estación "PSTO" no permite identificar las coordenadas ni la semana GPS usada para estas, el acta de colindancia y cartera de campo anexados en el informe general llamado "INFORME IGAC-Andes sotomayor", no corresponde al predio, el reporte GNSS entregado en el informe general no corresponde al reporte del punto de precisión, las fechas, el nombre del punto no coinciden con la demás información, además las coordenadas elipsoidales son diferentes a las presentadas en el cuadro "DATOS DE LOS PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN EL MUNICIPIO DE Andes sotomayor". | Jeny Paola Suarez |
| 22 | CODIGO 22 | DIRECCION 22 | PREDIO 22 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A | N.A | No cumple | NO ADJUNTA DATOS | submetrica | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Faltan los archivos de amarre a la red MAGNA-SIRGAS | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 21971.708 | 2.1971708 | SI | SI | SI | No cumple | Cumple | 16. Precisión puntos de apoyo: 0, 081 m (tomada del informe GNSS adjuntado)<br>17. La precision del punto 2 no es submetrica (1.350 m)<br>18 y 19. No adjunta los RINEX ni los datos crudos correspondientes a la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>18 y 19. El informe GNSS entregado no se encuentra soportado debido a que no adjunta los RINEX de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>20. El tiempo de rastreo del punto de apoyo fue tomado del informe GNSS presentado.<br>20. No entrega formato de descripciones del punto GPS 2.<br>20. El croquis general y el detallado debe ser tomado de cartografía nacional no de google earth<br>20. No diligencio correctamente diagrama de obstáculos<br>20. Mejorar la redacción en el acceso general<br>21. No entrega formato de hoja de campo del punto GPS 2.<br>21. No entrega formato de hoja de campo con fecha de la georreferenciación de los puntos de apoyo.<br>25. En el plano, el diseño de la escala no es el adecuado, las coordenadas de la cuadricula deben indicar su sentido de orientación (m.E o m.N.), el intervalo de la cuadrícula no concuerda con la escala numérica.<br>32. Entrega un informe generalizado. En el informe general no contiene el nombre del topógrafo, el nombre fue tomado de la redacción técnica de linderos y del plano, la imagen que corresponde al reporte de coordenadas precisas de la estación "PSTO" no permite identificar las coordenadas ni la semana GPS usada para estas, el acta de colindancia y cartera de campo anexados en el informe general llamado "INFORME IGAC-Andes sotomayor", no corresponde al predio, el reporte GNSS entregado en el informe general no corresponde al reporte del punto de precisión, las fechas, el nombre del punto no coinciden con la demás información, además las coordenadas elipsoidales son diferentes a las presentadas en el cuadro "DATOS DE LOS PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN EL MUNICIPIO DE Andes sotomayor". | Jeny Paola Suarez |
| 23 | CODIGO 23 | DIRECCION 23 | PREDIO 23 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 8409 | 0.8409 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | Al realizar el cálculo en oficina 3 de los 7 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 1 tiene diferencias en distancias 1,163 m.<br>• El punto 2 tiene diferencias en distancias 1,114 m.<br>• El punto 3 tiene diferencias en distancias 6,702 m. | Jeny Paola Suarez |
| 24 | CODIGO 24 | DIRECCION 24 | PREDIO 24 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | No lo entrega | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 3099 | 0.3099 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | Al realizar el cálculo en oficina 8 de los 12 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 1 tiene diferencias en distancias 1,429 m.<br>• El punto 2 tiene diferencias en distancias 5,422 m.<br>• El punto 4 tiene diferencias en distancias 6,490 m.<br>• El punto 6 tiene diferencias en distancias 3,806 m.<br>• El punto 7 tiene diferencias en distancias 1,130 m.<br>• El punto 9 tiene diferencias en distancias 16,201 m.<br>• El punto 10 tiene diferencias en distancias 3,246 m.<br>• El punto 12 tiene diferencias en distancias 2,644 m.<br>•En el reporte adjuntado las coordenadas de la base Gps3 (4216 en el reporte ) no coinciden con las que aparecen en el informe.<br>•Se recomienda en la redaccion tenica de linderos en la colindancia sur modificar "putos" por "puntos".<br>*Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION, HOJA DE CAMPO, CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información.<br>*se recomienda entregar imagenes de la zona que sustenten el trabajo realizado en campo. | Jeny Paola Suarez |
| 25 | CODIGO 25 | DIRECCION 25 | PREDIO 25 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 10742 | 1.0742 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | Al realizar el cálculo en oficina 5 de los 15 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 9 tiene diferencia en distancia de 12,768 m.<br>• El punto 10 tiene diferencia en distancia de 1,349m.<br>• El punto 2 tiene diferencia en distancia de 1,300 m.<br>• El punto 5 tiene diferencia en distancia de 1,067 m.<br>• El punto 8 tiene diferencia en distancia de 2,628 m.<br>* Se recomienda anexar más fotografías que evidencien el trabajo realizado en campo | Jeny Paola Suarez |
| 26 | CODIGO 26 | DIRECCION 26 | PREDIO 26 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | No lo entrega | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 237 | 0.0237 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Rectificar en la redacción técnica de linderos en la colindancia Este aparece el colindante "Segundo Renen Erazo" y en plano "Segundo Renan Erazo".<br>*En el reporte de postproceso abjuntado las coordenadas de la base Gps3 (615 en el reporte) no coinciden con las que aparecen en el informe.<br>* Se recomienda anexar más fotografías que evidencien el trabajo realizado en campo. | Jeny Paola Suarez |
| 27 | CODIGO 27 | DIRECCION 27 | PREDIO 27 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 5624 | 0.5624 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Al realizar el calculo en oficina 7 de los 8 punto no cumple con la precisión submétrica.<br>• Verificar el Nombre del predio en la redacción técnica de linderos y en el plano ya que son diferentes, en la colindancia oeste la coordenada norte del punto 9 está mal escrita.<br>• El cuadro de coordenadas que presentan no es de este predio.<br>* Se recomienda anexar más fotografías que evidencien el trabajo realizado en campo | Jeny Paola Suarez |
| 28 | CODIGO 28 | DIRECCION 28 | PREDIO 28 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 1539 | 0.1539 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • El punto 14 tiene diferencias en distancias 1,780 m.<br>*En el reporte adjuntado las coordenadas de la base Gps3 (Gps637951 en el reporte) no coinciden con las que aparecen en el informe.<br>*Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION , CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 29 | CODIGO 29 | DIRECCION 29 | PREDIO 29 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | No lo entrega | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 439 | 0.0439 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • El punto 1 tiene diferencias en distancias 1,097 m.<br>• El punto 4 tiene diferencias en distancias 1,455 m.<br>• El punto 6 tiene diferencias en distancias 1,043 m. | Jeny Paola Suarez |
| 30 | CODIGO 30 | DIRECCION 30 | PREDIO 30 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | No lo entrega | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 390 | 0.039 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | •Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION , HOJA DE CAMPO, CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 31 | CODIGO 31 | DIRECCION 31 | PREDIO 31 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 1556.926 | 0.1556926 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • El punto 1 tiene diferencias en distancias 1,668 m.<br>*Se recomienda adjuntar en la carpeta CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 32 | CODIGO 32 | DIRECCION 32 | PREDIO 32 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 3102.388 | 0.3102388 | NO | SI | SI | SI | No Verificable | • El punto 1 tiene diferencias en distancias 1,408 m.<br>• El punto 3 tiene diferencias en distancias 1,120 m.<br>*Se recomienda adjuntar en la carpeta CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 33 | CODIGO 33 | DIRECCION 33 | PREDIO 33 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 738.522 | 0.0738522 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • No entregan los residuales del punto 11 en el reporte de postproceso.<br>• El punto 9 tiene diferencia en distancia de 1,241 m.<br>• El punto 10 tiene diferencia en distancia de 1,047 m.<br>• El punto 11 tiene diferencia en distancia de 74,574 m | Jeny Paola Suarez |
| 34 | CODIGO 34 | DIRECCION 34 | PREDIO 34 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 8992.351 | 0.8992351 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | Al realizar el cálculo en oficina 6 de los 8 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 12 tiene diferencias en distancias 1,104 m.<br>• El punto 2 tiene diferencias en distancias 1,499 m.<br>• El punto 3 tiene diferencias en distancias 2,196 m.<br>• El punto 5 tiene diferencias en distancias 1,326 m.<br>• El punto 6 tiene diferencias en distancias 34,018 m.<br>• El punto 7 tiene diferencias en distancias 6,267 m.<br>*Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION, CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 35 | CODIGO 35 | DIRECCION 35 | PREDIO 35 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 697.543 | 0.0697543 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | Al realizar el cálculo en oficina todos los 4 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 13 tiene diferencias en distancias 1,294 m.<br>• El punto 14 tiene diferencias en distancias 1,510 m.<br>• El punto 15 tiene diferencias en distancias 8,123 m.<br>• El punto 16 tiene diferencias en distancias 1,882 m.<br>*Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION, CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 36 | CODIGO 36 | DIRECCION 36 | PREDIO 36 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2152.581 | 0.2152581 | NO | SI | SI | SI | No Verificable | •Al realizar el cálculo en oficina 3 de los 11 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 1 tiene diferencias en distancias 1,544 m.<br>• El punto 2 tiene diferencias en distancias 1,029 m.<br>• El punto 3 tiene diferencias en distancias 2,461 m.<br>• El punto 4 tiene diferencias en distancias 5,330 m.<br>• El punto 7 tiene diferencias en distancias 1,193 m.<br>• El punto 8 tiene diferencias en distancias 3,971 m<br>*se recomienda corregir el area en la redaccion tecnica de linderos es de 0,2322 hectareas y en el plano es de 0.2152 hectareas .<br>*Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION, CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 37 | CODIGO 37 | DIRECCION 37 | PREDIO 37 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 196.058 | 0.0196058 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | Al realizar el cálculo en oficina 3 de los 8 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 1 tiene diferencias en distancias 1,609 m.<br>• El punto 2 tiene diferencias en distancias 1,122 m.<br>• El punto 4 tiene diferencias en distancias 1,557 m.<br>*Se recomienda adjuntar en la carpeta DESCRIPCION, su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 38 | CODIGO 38 | DIRECCION 38 | PREDIO 38 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 4092 | 0.4092 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | Al realizar el cálculo en oficina 2 de los 4 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 2 tiene diferencia en distancia de 1.490 m.<br>• El punto 4 tiene diferencia en distancia de 4.383 m.<br>*Se recomienda adjuntar en la carpeta DESCRIPCION, su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 39 | CODIGO 39 | DIRECCION 39 | PREDIO 39 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 13670 | 1.367 | SI | SI | SI | SI | Cumple | *Los datos RINEX del predio levantado no abren, no se puede realizar el cálculo respectivo de este, se recomienda enviar los datos del levantamiento topográfico.<br>*Se recomienda adjuntar en la carpeta DESCRIPCION, su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información.<br>*se recomienda entregar imagenes de la zona que sustenten el trabajo realizado en campo. | Jeny Paola Suarez |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CODIGO 40 | DIRECCION 40 | PREDIO 40 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 3960 | 0.396 | SI | SI | SI | SI | Cumple | *Los datos RINEX del predio levantado no abren, no se puede realizar el cálculo respectivo de este, se recomienda enviar los datos del levantamiento topográfico.<br>*Se recomienda adjuntar en la carpeta DESCRIPCION, su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información.<br>*se recomienda entregar imagenes de la zona que sustenten el trabajo realizado en campo. | Jeny Paola Suarez |
| 41 | CODIGO 41 | DIRECCION 41 | PREDIO 41 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 300 | 0.03 | NO | SI | SI | SI | Cumple | • Al realizar el cálculo en oficina 4 de los 4 puntos no cumplen con la submétria<br>• Los puntos de construcción que aparecen en el cuadro de coordenadas, no vienen en el dato RINEX adjuntado por UNODC, favor clarar como se realizo el cálculo de estos<br>*se recomienda corregir el de la reaccion tecnica de linderos es de 0 Has + 300 mts2. y en el plano es de 302.886 mst2<br>*Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION, CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 42 | CODIGO 42 | DIRECCION 42 | PREDIO 42 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 8378 | 0.8378 | SI | SI | SI | SI | Cumple | • Al realizar el cálculo en oficina 4 de los 9 puntos no cumplen con la submétria<br>• El punto 2 tiene diferencias en distancias 1,715m.<br>• El punto 4 tiene diferencias en distancias 1,370 m.<br>• El punto 7 tiene diferencias en distancias 3.034m.<br>• El punto 997 (1) tiene diferencias en distancias 71.113 m.<br>• En los datos RINEX adjuntados por UNODC no aparece el punto número 1, en cambio hay un punto número 997<br>• Las coordenadas del punto número 1, no coinciden con el plano y el cuadro de coordenadas adjuntado por UNODC, (revisar).<br>*Se recomienda adjuntar en la carpeta CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS, su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 43 | CODIGO 43 | DIRECCION 43 | PREDIO 43 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 4376 | 0.4376 | SI | SI | SI | SI | Cumple | • Al realizar el cálculo en oficina 6 de los 8 puntos no cumplen con la submétria, los puntos número 2,3,4,5,6.<br>• El reporte del post proceso anexado esta con coordenadas planas, y al verificarlas con el cuadro de coordenadas adjuntadas y con el plano los puntos 1, 2,3 (5, 6,7 en el reporte) no corresponden. .<br>• En la redacción de linderos no cierran el polígono.<br>*Se recomienda adjuntar en las carpetas DESCRIPCION, CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS su correspondiente información y/o un documento donde sustente el porque no se encuentra esta información. | Jeny Paola Suarez |
| 44 | CODIGO 44 | DIRECCION 44 | PREDIO 44 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2140 | 0.214 | SI | SI | SI | SI | Cumple | • Al realizar el cálculo en oficina 9 de los 13 puntos no cumplen con la submétria | Jeny Paola Suarez |
| 45 | CODIGO 45 | DIRECCION 45 | PREDIO 45 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 707 | 0.0707 | SI | SI | SI | SI | N.A. | •Al realizar la comparacion en las coordenadas de las presentadas en el informe y las calculadas en oficina el punto 3 presenta una diferencia de 1,244 en la coordenada esta y el punto 7 de 2,336 en la coordenada este.<br>*Se recomienda anexar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos con el correcto posicionamiento del equipo en los puntos<br>*Se recomienda colocar el tipo de monumentación en la descripción del punto geodésico (Incrustación, mojón), utilizar cartografía oficial para el croquis general que muestre vías de acceso al punto, hacer una descripción más detallada del acceso general y relacionar con nombre o números el croquis detallado y las referencias medidas de los objetos al punto. | Jeny Paola Suarez |
| 46 | CODIGO 46 | DIRECCION 46 | PREDIO 46 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | No cumple | 2585 | 0.2585 | SI | SI | SI | SI | N.A. | • En la redacción técnica de linderos en la colindancia sur las coordenadas del punto 2 no concuerdan con las coordenadas del plano y del reporte.<br>•Al realizar la comparacion en las coordenadas entre las presentadas en el informe y las calculadas en oficina el punto 4 no es submetrico(Segun el reporte anexado) y presenta diferencia de coordenadas, en Norte de 2,810 y en este de 4,697<br>*Se recomienda en la hoja de campo diligenciar correctamente la dirección de la posición navegada en la hoja de campo, especificar si la latitud es norte o sur y marcar el tipo de levantamiento.<br>*Se recomienda anexar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos con el correcto posicionamiento del equipo en los puntos<br>*Se recomienda colocar el tipo de monumentación en la descripción del punto geodésico (Incrustación, mojón), utilizar cartografía oficial para el croquis general que muestre vías de acceso al punto, hacer una descripción más detallada del acceso general y relacionar con nombre o números el croquis detallado y las referencias medidas de los objetos al punto. | Jeny Paola Suarez |
| 47 | CODIGO 47 | DIRECCION 47 | PREDIO 47 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2595 | 0.2595 | SI | SI | SI | SI | N.A. | • El postproceso adjuntado no tiene el punto 4 y al realizar el postproceso en oficina el punto no es submetrico y las coordenadas presentan una diferencia en norte de 3,554 y este de 14,420<br>*Se recomienda en la hoja de campo diligenciar correctamente la dirección de la posición navegada en la hoja de campo, especificar si la latitud es norte o sur y marcar el tipo de levantamiento.<br>ento.<br>*Se recomienda anexar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos con el correcto posicionamiento del equipo en los puntos<br>*Se recomienda colocar el tipo de monumentación en la descripción del punto geodésico (Incrustación, mojón), utilizar cartografía oficial para el croquis general que muestre vías de acceso al punto, hacer una descripción más detallada del acceso general y relacionar con nombre o números el croquis detallado y las referencias medidas de los objetos al punto. | Jeny Paola Suarez |
| 48 | CODIGO 48 | DIRECCION 48 | PREDIO 48 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2800 | 0.28 | SI | SI | SI | SI | N.A. | *Segun el informe de postproceso anexado el punto 5 no es submetrico.<br>*las carpetas DESCRIPCIONES y CARTERA DE CAMPO Y ACTA DE LINDEROS no contienen ninguna informacion.<br>*Se recomienda anexar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos con el correcto posicionamiento del equipo en los puntos | Jeny Paola Suarez |
| 49 | CODIGO 49 | DIRECCION 49 | PREDIO 49 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 627 | 0.0627 | SI | SI | SI | SI | N.A. | *Se recomienda en la hoja de campo diligenciar correctamente la dirección de la posición navegada en la hoja de campo, especificar si la latitud es norte o sur.<br>*Se recomienda anexar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos con el correcto posicionamiento del equipo en los puntos | Jeny Paola Suarez |
| 50 | CODIGO 50 | DIRECCION 50 | PREDIO 50 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | Submetrico | SI | SI | No lo entrega | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2012 | 0.2012 | SI | SI | SI | SI | N.A. | *Se recomienda en la hoja de campo diligenciar correctamente la dirección de la posición navegada en la hoja de campo, especificar si la latitud es norte o sur y marcar el tipo de levantamiento.<br>*Se recomienda anexar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos con el correcto posicionamiento del equipo en los puntos | Jeny Paola Suarez |
| 51 | CODIGO 51 | DIRECCION 51 | PREDIO 51 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Si cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 3082.112 | 0.3082112 | SI | SI | SI | Cumple | No verificable | PREDIO VALIDADO<br>*Se recalculó, dándo como resultado que 10 de los 12 puntos tomados en campo cumplen con la precisión submétrica. Los puntos rinex 16 y 24, los cuales se denominan 3 y 12 en el plano topográfico difieren por más de 4 m, aunque las distancias que involucran a estos puntos son relativamente cortas.<br>*Al verificar la información con la ortofoto, se puede decir que el dibujo cumple geoespacialmente.<br>*La cartera de campo esta mal diligenciada selecionan metodo dinamico en el tipo de levantamiento.<br>*se recomienda adjuntar registro fotografico que evidencie el trabajo realizado en campo.<br>*se recomienda escribir la orientación (m. N o m.E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano.<br>*se recomienda poner bien el tipo de levantamiento en la cartera de campo.<br>• se recomienda poner bien el tipo de monumentacion en la descripción del punto geodésico.<br>*La fecha del informe técnico no corresponde con el levantamiento planimétrico. | Jeny Paola Suarez |
| 52 | CODIGO 52 | DIRECCION 52 | PREDIO 52 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Si cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | NO Cumple | 1012.077 | 0.1012077 | SI | SI | SI | Cumple | No Verificable | * El plano presenta quiebres que no estan soportados en los archivos rinex .<br>•El levantamiento no es submetrico, segun el reporte del postproceso adjuntado.<br>* Al realizar la comparacion de coordenadas planas entre los postprocesos adjuntados y calculados en oficina 4 de los 5 puntos presentan diferencias en mas de un metro.<br>• Según la redacción técnica de linderos la colindancia al Norte es con JOSE RUIZ, pero en el plano no concuerda.<br>* La fecha del informe técnico no corresponde con el levantamiento planimétrico.<br>• se recomienda poner bien el tipo de monumentacion en la descripción del punto geodésico.<br>• se recomienda adjuntar registro fotografico que evidencie el trabajo realizado en campo.<br>• La localizacion Geoespacial no es verificable.<br>• se recomienda escribir la orientación (m. N o m.E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano.<br>• se recomienda poner bien el tipo de levantamiento en la cartera de campo. | Jeny Paola Suarez |
| 53 | CODIGO 53 | DIRECCION 53 | PREDIO 53 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Si cumple | Submetrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2 379.40 | 0.2379396 | SI | SI | SI | Cumple | No Verificable | *se recomienda escribir la orientación (m. N o m.E) a cada coordenada. la escala grafica si concuerda con la escala del plano.<br>• se recomienda poner bien el tipo de levantamiento en la cartera de campo.<br>* La fecha del informe técnico no corresponde con el levantamiento planimétrico. | Jeny Paola Suarez |
| 54 | CODIGO 54 | DIRECCION 54 | PREDIO 54 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2314 | 0.2314 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina la este del punto 4 difiere en 4,265 mts.<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; se debe utilizar cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. para el croquis general. Relacionar el croquis detallado con las referencias medidas de los objetos al punto.<br>• Se recomienda adjuntar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos junto con el equipo.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 55 | CODIGO 55 | DIRECCION 55 | PREDIO 55 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 1327 | 0.1327 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina las estés del punto 2 y 5 varían en 1,088 y 2,798 respectivamente.<br>• A l verificar la localizacion geoespacial , el predio se traslapa con el predio Código igac 240 y Código unodc 524110360838<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; se debe utilizar cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. para el croquis general. Relacionar el croquis detallado con las referencias medidas de los objetos al punto.<br>• Se recomienda adjuntar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos junto con el equipo.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 56 | CODIGO 56 | DIRECCION 56 | PREDIO 56 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | N.A. | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 54920 | 5.492 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina los estés del punto1, 3 y 4 varían en más de 1 metro.,<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; se debe utilizar cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. para el croquis general. Relacionar el croquis detallado con las referencias medidas de los objetos al punto.<br>• Se recomienda adjuntar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos junto con el equipo.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 57 | CODIGO 57 | DIRECCION 57 | PREDIO 57 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 25021 | 2.5021 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • El punto 6 del plano no coincide con la forma de los rinex adjuntados.<br>• Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina los puntos 3, 5,6 y 7 presentan diferencia en más de 1 metro.<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; se debe utilizar cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. para el croquis general. Relacionar el croquis detallado con las referencias medidas de los objetos al punto.<br>• Se recomienda adjuntar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos junto con el equipo.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 58 | CODIGO 58 | DIRECCION 58 | PREDIO 58 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 13371 | 1.3371 | SI | SI | SI | SI | NO | • Al realizar la verificación geoespacial el predio se sobrepone a la vía cumbitara<br>• Según el reporte anexado el punto 7 no es submetrico.<br>• Al realizar la comparación de las coordenadas anexadas y las entregadas en oficina la mayoria presentan diferencias en mas de un metro.<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; se debe utilizar cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. para el croquis general. Relacionar el croquis detallado con las referencias medidas de los objetos al punto.<br>• Se recomienda adjuntar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos junto con el equipo.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 59 | CODIGO 59 | DIRECCION 59 | PREDIO 59 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 20793.449 | 2.079 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina todas presentan diferencia mayor de un metro.<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; se debe utilizar cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. para el croquis general. Relacionar el croquis detallado con las referencias medidas de los objetos al punto.<br>• Se recomienda adjuntar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos junto con el equipo.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 60 | CODIGO 60 | DIRECCION 60 | PREDIO 60 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 8939.382 | 0.8939382 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Al realizar la comparación de las coordenadas adjuntadas y las calculadas en oficina el punto presenta una diferencia en la norte de : 1,449 mts y el punto 6 una diferencia en este de 1,250 .<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; se debe utilizar cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. para el croquis general. Relacionar el croquis detallado con las referencias medidas de los objetos al punto.<br>• Se recomienda adjuntar fotografías que evidencien el estado de la toma de los linderos junto con el equipo.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 61 | CODIGO 61 | DIRECCION 61 | PREDIO 61 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | No Submétrico | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | No Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 8273 | 0.8273 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • En el reporte de pos proceso que ellos adjuntan no aparecen los puntos 18 y 20 ( 2,5 del plano ), pero si adjuntan los rinex.<br>• Al realizar la comparación de coordenadas los puntos 14 y 19 (1 y 3 en el plano) presenta diferencias entre 5 a 23 metros.<br>• La forma del plano no coincide con los datos rinex, en el punto 14 y 19 (1 y 3 en el plano)<br>• la altura de la antena no se encuentra diligenciada en la cartera de campo.<br>• Se recomienda en el formato en pdf que contiene la descripción del punto geodésico GPS1, modificar el campo tipo de monumentación, aparece monumentación tipo concreto y el punto de control es una incrustación o mojón; la cartografía a utilizar en el formato debe ser la cartografía oficial, que evidencie vías de accesos drenajes, administrativos, etc. El croquis detallado no describe de forma clara la localización exacta del punto.<br>• Se recomienda realizar registro fotográfico que evidencie la toma de los linderos con el correcto posicionamiento de los equipos en los puntos.<br>• Se recomienda diligenciar la hoja de campo de forma más legible y, en la posición navegada especificar la orientación N o S. | Jeny Paola Suarez |
| 62 | CODIGO 62 | DIRECCION 62 | PREDIO 62 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | verificar | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 1017.88 | 0.101788 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • En el reporte que adjuntan del posproceso realizado no aparece el punto 13. | Jeny Paola Suarez |
| 63 | CODIGO 63 | DIRECCION 63 | PREDIO 63 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | verificar | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 1745.76 | 0.174576 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Al realizar la revisión en oficina el punto 0 no es submetrico y presenta un error de 8.830 mts,en el reporte que adjuntan del post proceso realizado no aparece el punto ni se explica como se calculo.<br>•Se recomienda en el formato Hoja de Campo indicar el tipo de levantamiendo | Jeny Paola Suarez |
| 64 | CODIGO 64 | DIRECCION 64 | PREDIO 64 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES -DIA | AÑO - MES - DIA | GNSS | N.A. | N.A | Cumple | Cumple | verificar | SI | SI | Mal diligenciado | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 1476.57 | 0.147657 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Al realizar la revisión en oficina 3 de los 7 puntos no cumplen con la submetria<br>• el punto 23 presenta un error de 4.847 mts<br>• el punto 25 presenta un error de 7.561 mts<br>• el punto27 presenta un error de 1.163mts<br>• En el reporte que adjuntan del post proceso realizado no aparece el cálculo del punto 25<br>•Se recomienda en el formato Hoja de Campo indicar el tipo de levantamiendo. | Jeny Paola Suarez |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CODIGO 65 | DIRECCION 65 | PREDIO 65 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | 09/65 | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | verificar | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 2181 | 0.2181 | SI | SI | SI | SI | No Verificable | • Al realizar la revision en ofisima 4 de los 10 puntos no cumplen con la subelmetria<br>•el punto 3 presenta un error de 2.366mts<br>•el punto 6 presenta un error de 1.788 mts<br>•el punto 8 presenta un error de 2.030mts<br>•el punto 9 presenta un error de 1.134mts | Jenny Paola Tautiva |
| 66 | CODIGO 66 | DIRECCION 66 | PREDIO 66 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | 09/65 | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | verificar | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 1996.83 | 0.199683 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Al realizar la revision en ofisima 4 de los 8 puntos no cumplen con la subelmetria<br>•el punto 2 presenta un error de 2.800 mts<br>•el punto 3 presenta un error de 2.366mts<br>•el punto 5 presenta un error de 36.322 mts ( No la calcula el programa)<br>• No el reporte que adjuntes del post-proceso realizado no aparecen los puntos 4, 5 y 6<br>•No recomienda en el formato Hoja de Campo en la posicion Navegada solo indicar Latitud norte o sur, no tachar los dos espacios. | Jenny Paola Tautiva |
| 67 | CODIGO 67 | DIRECCION 67 | PREDIO 67 | MUNICIPIO 2 | TOPOGRAFO 2 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | 09/65 | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | verificar | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | Cumple | SI | Conforme de Gauss Krueger | Oeste | N.A. | N.A | 778.16 | 0.077816 | SI | SI | SI | SI | No verificable | • Al realizar la revision en ofisima 3 de los 9 puntos no cumplen con la subelmetria<br>•el punto 1 presenta un error de 1.295 mts | Jenny Paola Tautiva |
| 68 | CODIGO 68 | DIRECCION 68 | PREDIO 68 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | 09/65 | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Subsanado | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | SI cumple | SI | Conforme de Gauss Krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 8214.014 | 0.8214014 | SI | SI | SI | Cumple | No Verificable | • Se recomienda en la hoja de campo diligenciar en la posicion navegada si es Latitud Norte o Sur.<br>•No recomienda, utilizar cartografia oficial para el croquis general que muestre vias de acceso al punto, hacer una descripción mas detallada del acceso general y relacionar con nombre o numeros el croquis detallado y las referencias medidas de los objetos al punto. | Jenny Paola Tautiva |
| 69 | CODIGO 69 | DIRECCION 69 | PREDIO 69 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 1 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | 09/65 | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Subsanado | SI | SI | No cumple | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | SI cumple | SI | Conforme de Gauss Krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 4777 | 0.4777 | SI | SI | SI | Cumple | No Verificable | • Se recomienda en la hoja de campo diligenciar en la posicion navegada si es Latitud Norte o Sur.<br>•No coloperta descripciones no contiene ningun Archivo. | Jenny Paola Tautiva |
| 70 | CODIGO 70 | DIRECCION 70 | PREDIO 70 | MUNICIPIO 3 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | 09/65 | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Subsanado | SI | SI | Mal diligenciado | Bien diligenciado | Estación continua | N.A. | SI cumple | SI | Conforme de Gauss Krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 9757.686 | 0.9757686 | SI | SI | SI | Cumple | No Verificable | • Se recomienda en la hoja de campo diligenciar en la posicion navegada si es Latitud Norte o Sur.<br>•No recomienda, utilizar cartografia oficial para el croquis general que muestre vias de acceso al punto, hacer una descripción mas detallada del acceso general y relacionar con nombre o numeros el croquis detallado y las referencias medidas de los objetos al punto. | Jenny Paola Tautiva |
| 71 | CODIGO 71 | DIRECCION 71 | PREDIO 71 | MUNICIPIO 1 | TOPOGRAFO 3 | AÑO - MES - DIA | AÑO - MES - DIA | 09/65 | N.A. | N.A. | Cumple | Cumple | Subsanado | SI | SI | No cumple | Mal diligenciado | Estación continua | N.A. | SI cumple | SI | Conforme de Gauss Krueger | Oeste | N.A. | Cumple | 10725 | 1.0725 | SI | SI | SI | Cumple | No verificable | No contienen en ninguna de las carpetas entregadas ningun archivo.<br>• Se recomienda en la hoja de campo diligenciar en la posicion navegada si es Latitud Norte o Sur.<br>•No recomienda adjuntar fotografias que evidencien el estado de la toma de los hitos antes y despues del trabajo. | Jenny Paola Tautiva |