UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK 50 con CL 17

SEÑALES VERTICAL

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SPB-10	B	M	X		Tapada Arbol
SR-10	M	M	X		
SPB-10	—	—	—		No se encuentra en campo contemplada Diseños
SRB-23	B	B	X		
SRB-23	B	B	X		
SPB-46	B	B	X		
SP 59	B	B	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK-50 entre Cl 17 y Cl 19

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SR-30	B	B	X		
SR-30	R	R		X	No cumple especifi-caciones "Hechiza"
SPB-46	B	B	X		
SI-27	M	M	X		
SR-28	B	B	X		
SR-30	B	B	X		60 Km/h
SI-08	B	B	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK 50 x CL 19

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SR-06	B	B	X		
SP-10	M	R	X		Adosada al semaforo.
SPB-16	B	B	X		
SRB-23	M	B	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado: AK 50 entre CL 19 y CL 22

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SI-08	B	B	X		
SP-53/SR-30	B	B	X		Costado Oriental
SP-53/SR-30	B	M	X		Costado Occidental.
SP-52	B	M	X		Cost Orient. — Tapada Arbol.
SP-52	B	M	X		Cost Occidan — Tapada Arbolado.
SP-52	B	B	X	X	Manual 2004
SP-52	B	B		X	Manual 2004
SP-06	M	M	X		Adosado Semaforo.
SRB 06	B	B	X		Pedestal
SP-54/SR01	B	B		X	Manual 2004
SP-54/SR01	B	B		X	Manual 2004.
SI-22	B	B	X		
SI-08	B	M	X		Tapada Arbol.

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK 50 X CL 22

SEÑALES VERTICALES					
CLAVE	ESTADO	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SIB-05	B	B	X		
SPB-46	B	B	X		
SRB-06	B	B	X		
SR-06	R	M	X		Adosada semaforo
SRB-23	B	B	X		
SP-59 / SR-01	R	B	X		
SP-54/SR01	R	B	X		
SP-59	R	B	X		
SP-59	R	B	X		
SIB-05	B	B	X		
SIB-05	B	B	X		
SP53/SR-30	B	B	X		
SP53/SR-30	B	B	X		

NOTA

Clave: Deacuerdo al CNTT

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK 50 entre Cl 22 y Cl 24

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SI-08	B	M	X		Tapada arbol
SR-01	B	B	X		
SI-08	B	B	X		
SIB-05	B	B	X		
SPB-46	B	B	X		
SI-27	R	B	X		
SR-18	B	B	X		
Chevron	R	B	X		
SR-30	R	B	X		
SR-02	B	B	X		
SI-08	B	B	X		
SP-53/SR30	R	B	X		
SP-53/SR30	R	M	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK 50 con CL 24

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SR-02	M	R	X		Vandalizada SE
SP-59	B	B	X		SI
SR-06	B	B	X		
SP-59	M	M	X		Vandalizada
SR-02	M	R	X		Vandalizada E-N
SR-02	M	R	X		N-W
SP-59	R	B	X		
SR-02	R	R	X		W-S
SP-59	R	B	X		
SR-06	B	B	X		
Ulteron	R	R	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK-50 entre Cl 24 y Cl 26

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SI-07	R	B	X		
SR-28	B	B	X		
Chevron	R	B	X		
Chevron	B	B	X		
SR-02	M	M	X		Incorporacion canaleta W-S
SP-59	B	B	X		
SI-08	B	B	X		
SIB-05	B	B	X		
SPB-46	B	B	X		
SP-06	R	B	X		W-S.
SRB-23	B	B.	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK 50 con Cl 26

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SR-02	—	—	—	—	
SR-02	—	—	—	—	CONTEMPLADAS DISEÑO. NO DISPUESTO en campo
SPC-02	—	—	—	—	
SPC-02	—	—	—	—	

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK 90 entre Cl 26 y Cl 44

SEÑALES VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SI-08	B	B	X		
SI-24	B	M		X	Tapada arbol
SI-27	B	M	X		Tapada arbol
SI-08	B	B	X		
SI-21	B	M	X		Tapada arbol
Chevron	B	B	X		
SR-01	B	B	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO TOMA DE INFORMACION VOLUMENES BICICLETAS

Tramo verificado : AK-50 x CL 44

SEÑALES : VERTICALES

SEÑAL	Estado	VISIBILIDAD	UBICACIÓN		OBSERVACIONES
			ADECUADA	NO ADECUADA	
SR-18	H	B	X		
SRB-06	B	B	X		
SRB-06	B	B	X		
SIB-05	B	B	X		
SIB-05	B	B	X		
SRB22	B	B	X		
SPB-16	B	B	X		

NOTA

Señales: Demarcacion segun manual de señalizacion

Visibilidad: (B) buena, (R) regular o (M) mala.

% Porcentaje de Cobertura

Estado de la señal : (B) buena, (R) regular o (M) mala.