REVISIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y LEGALES DEL PROYECTO

FORMATO: **SA-1**
Hoja __ de __

Empresa: Concesionaria vial de los Andes S.A. - COVIANDES S.A	**Proyecto:** Construcción de la segunda calzada tramo el Tablón - Chirajara de la carretera Bogotá - Villavicencio	**Fecha:** 11/12/2021	Expediente Nº LAM4409	4. Tareas ambientales por verificar			
				1	2	3	4
1. Nº	2. Referencia	3. Aspectos importantes por considerar durante el seguimiento		Cumplimiento del PMA	Cumplimiento de los permisos	Actos administrativos	Tendencias de calidad del medio ambiente
1	AUTO N°12451 (31 de diciembre de 2020) ANLA	Colapso del puente Chirajara (enero de 2018)				X	
2	AUTO N°12451 (31 de diciembre de 2020) ANLA	Remoción de material en el abscisado K58+000 de la vía Bogotá - Villavicencio		X	X	X	X
3	AUTO N°12451 (31 de diciembre de 2020) ANLA	Colapso del puente Quebrada Seca en el tramo Chirajara - El Tablón, que unía el túnel 13 con el túnel 14 de la calzada Bogotá Villavicencio				X	X

NOMBRES:	FIRMAS:
Samuel Alejandro Aguilar Ráquira	