UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO CHEQUEO LISTA

Fecha:	28/04/2018
Interseccion:	AK-30 x CL 17 "Bicsqo"
Corredor:	Avenida Carrera 30
Calzada:	N-S S-N
Fase del Proyecto:	operación

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA	La ciclorruta en calzada no se encuentra en optimas condiciones?	X			
	El andén no esta en condiciones optimas para albergar a los peatones?		X		
	Los pasos peatonales no cuentan con rampas de acceso?		X		
	Se presentan problemas con los radios de giro en las intersecciones?		X		
	No se presenta continuidad en la infraestructura pentonal?		X		
	El pavimento tiene precensia de agentes externos?		X		
	La capa de rodadura no se encuentra en condiciones optimas?		X		
	El agua superficial genera empozamientos en la vía?		X		
	El separador no cuenta con espacio suficiente para albergar peatones?		X		
	Los giros derechos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Los giros izquierdos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Existen problemas con las luminarias del sector?		X		
	Existen objetos que interfieran en la iluminacion del sector?	X			

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACIÓN	Las señales verticales presentan problemas en su visibilidad?	X			Algunos
	Las señales verticales se encuentran en mal estado?		X		
	Existen señales verticales que no estan acordes a la operación del sector?		X		
	No se cuentan con señales que regulen la velocidad?			X	
	La ciclorruta en calzada no cuenta con suficientes señales verticales?		X		
	Existen falencias en la demarcacion del sector?	X			
	La demarcacion de la ciclorruta en calzada presenta falencias?	X			
	Faltan señales verticales?		X		
	Falta señalizacion horizontal?	X			Falta conexión ciclorruta orden.
	El ciclo semaforico genera congestion?		X		
	El ciclo semaforico no brinda suficiente tiempo para el cruce de peatones?		X		
	No se cuenta con ciclo semaforico para biciusuarios?	X	X		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorías	FORMATO DE CAMPO CHEQUEO LISTA

Fecha:	28/04/2018
Intersección:	AK 50 X Cl 19 "Portico"
Corredor:	Avenida Carrera 50
Calzada:	N-S - S-N
Fase del Proyecto:	Operacion

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA	La ciclorruta en calzada no se encuentra en optimas condiciones?		X		
	El andén no esta en condiciones optimas para albergar a los peatones?		X		
	Los pasos peatonales no cuentan con rampas de acceso?		X		
	Se presentan problemas con los radios de giro en las intersecciones?		X		
	No se presenta continuidad en la infraestructura peatonal?		X		
	El pavimento tiene precensia de agentes externos?		X		
	La capa de rodadura no se encuentra en condiciones optimas?	X			Presenta Baches
	El agua superficial genera empozamientos en la vía?		X		
	El separador no cuenta con espacio suficiente para albergar peatones?		X		
	Los giros derechos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X	X	
	Los giros izquierdos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Existen problemas con las luminarias del sector?		X		
	Existen objetos que interfieran en la iluminacion del sector?	X			Arboles

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACIÓN	Las señales verticales presentan problemas en su visibilidad?	X			Elementos Arboreos
	Las señales verticales se encuentran en mal estado?		X		
	Existen señales verticales que no estan acordes a la operación del sector?		X		
	No se cuentan con señales que regulen la velocidad?		X		
	La ciclorruta en calzada no cuenta con suficientes señales verticales?		X		
	Existen falencias en la demarcacion del sector?	X			No hay
	La demarcacion de la ciclorruta en calzada presenta falencias?	X			No hay
	Faltan señales verticales?		X		
	Falta señalizacion horizontal?	X			
	El ciclo semaforico genera congestion?		X		
	El ciclo semaforico no brinda suficiente tiempo para el cruce de peatones?		X		
	No se cuenta con ciclo semaforico para biciusuarios?		X		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO CHEQUEO LISTA

Fecha:	28/04/2018
Intersección:	AK 50 x CL 23 Critico
Corredor:	Avenida Carrera 50
Calzada:	N-S - S-N
Fase del Proyecto:	Operacion

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA	La ciclorruta en calzada no se encuentra en optimas condiciones?		X		
	El andén no esta en condiciones optimas para albergar a los peatones?	X			
	Los pasos peatonales no cuentan con rampas de acceso?	X			
	Se presentan problemas con los radios de giro en las intersecciones?		X		
	No se presenta continuidad en la infraestructura peatonal?	X			
	El pavimento tiene precensia de agentes externos?		X		
	La capa de rodadura no se encuentra en condiciones optimas?	X			
	El agua superficial genera empozamientos en la via?	X			
	El separador no cuenta con espacio suficiente para albergar peatones?	X			
	Los giros derechos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Los giros izquierdos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Existen problemas con las luminarias del sector?		X		
	Existen objetos que interfieran en la iluminacion del sector?	X			Arboles.

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACIÓN	Las señales verticales presentan problemas en su visibilidad?	X			Algunas.
	Las señales verticales se encuentran en mal estado?	X			Algunas
	Existen señales verticales que no estan acordes a la operación del sector?		X		
	No se cuentan con señales que regulen la velocidad?			X	
	La ciclorruta en calzada no cuenta con suficientes señales verticales?	X			
	Existen falencias en la demarcacion del sector?	X			
	La demarcacion de la ciclorruta en calzada presenta falencias?	X			
	Faltan señales verticales?		X		
	Falta señalizacion horizontal?	X			
	El ciclo semaforico genera congestion?	X			Horas pico
	El ciclo semaforico no brinda suficiente tiempo para el cruce de peatones?		X		
	No se cuenta con ciclo semaforico para biciusuarios?		X		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO CHEQUEO LISTA

Fecha:	28/01/2018
Intersección:	AK 50 x Cl 74 "Riesgo"
Corredor:	Avenida Carrera 50
Calzada:	NS - SN
Fase del Proyecto:	operacion

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA	La ciclorruta en calzada no se encuentra en optimas condiciones?		X		
	El andén no esta en condiciones optimas para albergar a los peatones?		X		
	Los pasos peatonales no cuentan con rampas de acceso?		X		
	Se presentan problemas con los radios de giro en las intersecciones?		X		
	No se presenta continuidad en la infraestructura peatonal?		X		
	El pavimento tiene precensia de agentes externos?		X		
	La capa de rodadura no se encuentra en condiciones optimas?	X			
	El agua superficial genera empozamientos en la vía?	X			
	El separador no cuenta con espacio suficiente para albergar peatones?		X		
	Los giros derechos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Los giros izquierdos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Existen problemas con las luminarias del sector?		X		
	Existen objetos que interfieran en la iluminacion del sector?	X			Arboles

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACIÓN	Las señales verticales presentan problemas en su visibilidad?	X			
	Las señales verticales se encuentran en mal estado?	X			
	Existen señales verticales que no estan acordes a la operación del sector?		X		
	No se cuentan con señales que regulen la velocidad?			X	
	La ciclorruta en calzada no cuenta con suficientes señales verticales?		X		
	Existen falencias en la demarcacion del sector?	X			
	La demarcacion de la ciclorruta en calzada presenta falencias?	X			
	Faltan señales verticales?		X		
	Falta señalizacion horizontal?	X			
	El ciclo semaforico genera congestion?	X			Horas pico
	El ciclo semaforico no brinda suficiente tiempo para el cruce de peatones?		X		
	No se cuenta con ciclo semaforico para biciusuarios?		X		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
	JANSS Auditorias y Consultorias	FORMATO DE CAMPO CHEQUEO LISTA

Fecha:	28/04/2018
Intersección:	AK 90 X CL 26 W Bogotá
Corredor:	Avenida carrera 50
Calzada:	N3 - SN
Fase del Proyecto:	Operación

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA	La ciclorruta en calzada no se encuentra en optimas condiciones?		X		
	El andén no esta en condiciones optimas para albergar a los peatones?			X	
	Los pasos peatonales no cuentan con rampas de acceso?			X	
	Se presentan problemas con los radios de giro en las intersecciones?			X	
	No se presenta continuidad en la infraestructura peatonal?	X			
	El pavimento tiene precensia de agentes externos?		X		
	La capa de rodadura no se encuentra en condiciones optimas?		X		
	El agua superficial genera empozamientos en la via?		X		
	El separador no cuenta con espacio suficiente para albergar peatones?			X	
	Los giros derechos no estan regulados por señal de pare o semaforo?			X	
	Los giros izquierdos no estan regulados por señal de pare o semaforo?			X	
	Existen problemas con las luminarias del sector?		X		
	Existen objetos que interfieran en la iluminacion del sector?		X		

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACIÓN	Las señales verticales presentan problemas en su visibilidad?	/		X	No hay
	Las señales verticales se encuentran en mal estado?			X	No hay
	Existen señales verticales que no estan acordes a la operación del sector?			X	4
	No se cuentan con señales que regulen la velocidad?			X	
	La ciclorruta en calzada no cuenta con suficientes señales verticales?	X			
	Existen falencias en la demarcacion del sector?	X			
	La demarcacion de la ciclorruta en calzada presenta falencias?	X			
	Faltan señales verticales?	X			
	Falta señalizacion horizontal?	X			
	El ciclo semaforico genera congestion?			X	
	El ciclo semaforico no brinda suficiente tiempo para el cruce de peatones?			X	
	No se cuenta con ciclo semaforico para biciusuarios?			X	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JANSS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS	AUDITORIA SEGRIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO AVENIDA CARRERA 50
		FORMATO DE CAMPO CHEQUEO — LISTA

Fecha:	28/04/2018
Interaccción:	AK 50 x CL 42 "Critico"
Corredor:	Avenida Comero SC
Calzada:	NS - SN
Fase del Proyecto:	Operación

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA	La ciclorruta en calzada no se encuentra en optimas condiciones?		X		
	El andén no esta en condiciones optimas para albergar a los peatones?		X		
	Los pasos peatonales no cuentan con rampas de acceso?	X			
	Se prusentan problemas con los radios de giro en las intersecciones?		X		
	No se presenta continuidad en la infraestructura peatonal?	X			
	El pavimento tiene precensia de agentes externos?		X		
	La capa de rodadura no se encuentra en condiciones optimas?		X		
	El agua superficial genera empozamientos en la via?	X			
	El separador no cuenta con espacio suficiente para albergar peatones?		X		
	Los giros derechos no estan regulados pot señal de pare o semaforo?		X		
	Los giros izquierdos no estan regulados por señal de pare o semaforo?		X		
	Existen problemas con las luminarias del sector?		X		
	Existen objetos que interfieran en la iluminacion del sector?	X			Arboles

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACIÓN	Las señales verticales presentan problemas en su visibilidad?		X		
	Las señales verticales se encuentran en mal estado?		X		SR-18 inclinada
	Existen señales verticales que no estan acordes a la operación del sector?		X		
	No se cuentan con señales que regulen la velocidad?			X	
	La ciclorruta en calzada no cuenta con suficientes señales verticales?		X		
	Existen falencias en la demarcacion del sector?	X			
	La demarcacion de la ciclorruta en calzada presenta falencias?	X			
	Faltan señales verticales?		X		
	Falta señalizacion horizontal?	X			
	El ciclo semaforico genera congestion?		X		
	El ciclo semaforico no brinda suficiente tiempo para el cruce de peatones?		X		
	No se cuenta con ciclo semaforico para biciusuarios?		X		